

Стоимость\* изготовления некоторых видов шестерен **для флексомашин**

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость изготовления, руб.
1.	Пара косозубых шестерен редуктора привода <b>печатной секции</b> флексомашины <b>Mark Andy Scout</b> : Z=12 (8DP 45RH 12Teeth 3/4Bore) и Z=32 (8DP 45RH 32Teeth 3/4Bore). Посадочные диаметры 19,05 мм (3/4"), шпоночные пазы 4,76 мм (3/16"). <i>Сталь 40X, объемная закалка. <b>В наличии</b></i>	40500 за 1 пару
2.	Пара косозубых шестерен редуктора привода <b>секции высечки</b> флексомашины <b>Mark Andy Scout</b> : Z=12 - с внутренними шлицами 7/8-10B (по SAE) и Z=32 – посадочный диаметр 19,05 мм (3/4"), шпоночный паз 4,76 мм (3/16"). <i>Сталь 40X, объемная закалка.</i>	46500 за 1 пару
3.	Пара косозубых шестерен редуктора привода <b>печатной секции</b> флексомашины <b>Mark Andy</b> : Z=12 - с внутренними шлицами 7/8-10B (по SAE) и Z=32 – посадочный диаметр 38,1 мм (1 1/2") под фланец. <i>Сталь 40X, объемная закалка.</i>	46500 за 1 пару
4.	Пара косозубых шестерен <b>печатной секции</b> флексомашины <b>Mark Andy 2200</b> : шестерня печатного вала Z=73 и шестерня привода печатного вала Z=73. <i>Сталь 40XH2MA (38X2H2MA), объемная закалка.</i>	27000 за 1 пару
5.	Пара косозубых шестерен <b>печатной секции</b> флексомашины <b>Gallus Arsona em 410</b> : шестерня печатного вала Z=104 и шестерня привода печатного вала Z=74. <i>Сталь 40XH2MA (38X2H2MA), объемная закалка.</i>	32500 за 1 пару
6.	Пара косозубых шестерен <b>печатной секции</b> флексомашины <b>DK Waigang GiDue</b> : шестерня привода печатной секции Z=72 и шестерня анилокса Z=72. <i>Сталь 40XH2MA (38X2H2MA), объемная закалка.</i>	28100 за 1 пару
7.	Шестерня формного вала Z=80 (раппорт 400) флексомашины <b>Soloflex 8L</b> . <i>Сталь 40X, без термообработки, без насечек.</i>	13750 за 1 шт.

НДС не облагается (УСН)

\*В связи с постоянным изменением цен на металл стоимость может измениться



Изготавливаем по чертежам и образцам:

- Шестерни Конические: прямозубые, с круговым зубом
- Шестерни Цилиндрические: прямозубые, косозубые (в т.ч. питчевые)
- Звездочки для роликовых и втулочных цепей
- Муфты, Шкивы, Валы и другие детали механических передач